

# Peligro


en

## La Acuñaadura

Creado por Gonzalo Escudero M. y Rogelio Escudero E.

Ilustrado por

Nannel Gacitúa Meyer



*Nuestra misión es construir*



Hola  
Soy el Parásito Peligro

¿creeS que no Soy real ?

**Pues si existo!!!**

Estoy escondido en tu cabeza  
esperando una irresponsabilidad tuya  
para convertirme en accidente.

Me has visto en cada accidente laboral,  
de tránsito y del hogar.

Accidentes originados por acciones y condiciones  
subestándares, por peligros que no fueron  
identificados y corregidos a tiempo.

**¿Accidentes provocados por mi?**

JA JA JA No, yo sólo estoy ahí, esperando.  
Los accidentes los povocas tu

**ii con tus conductas  
irreSponsables!!**

# Peligros en La Acuñadura



Acuñar es una de las actividades más peligrosas para el trabajador de minería subterránea, y una de mis favoritas para generar accidentes.

Pueden ser leves, fracturas o amputaciones ¡¡hasta producir la muerte del trabajador!! porque cuando cae una roca no hay vuelta atrás.

Y es que me lo hacen muy fácil, si revisan la historia de cada caída de roca verán que siempre es por lo mismo ¡¡NO ACUÑAR CORRECTAMENTE!!

Identifica y controla los peligros así evitas accidentes, y me ayudas a no hacer más daño.



# Peligros en EL OPERADOR DE GRUA



OPERAR EQUIPO SIN ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN PERSONAL




OPERAR EQUIPO ENFERMO  
O DISMINUIDO FÍSICAMENTE



OPERAR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL,  
DROGAS O MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS



OPERAR EQUIPOS SIN LICENCIA  
MUNICIPAL E INTERNA



NO UTILIZAR CINTURÓN DE SEGURIDAD



DORMIR MIENTRAS ESTÁN ACUÑANDO



BAJAR DEL EQUIPO SIN UTILIZAR  
LOS 3 PUNTOS DE APOYO




BAJAR DEL EQUIPO CON  
EL MOTOR ENCENDIDO




NO COLOCAR CUÑAS, AL BAJARSE DEL EQUIPO





NO INSPECCIONAR EL EQUIPO Y NO DAR LA "VUELTA DEL PERRO"



NO PONER ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES



**NO PASAR**


NO CONFINAR FRENTE DE TRABAJO




MOVER LA GRÚA CON PERSONAL EN LA JAULA




NO UTILIZAR LOS GATOS




EXTENDER TELESCÓPICO MÁS DE LO PERMITIDO



UBICAR EQUIPO EN ZONA SIN ACUÑAR



DEJAR JAULA LEVANTADA AL ESTACIONAR



UTILIZAR EQUIPO EN MAL ESTADO



NO ESTAR ATENTO A LAS CONDICIONES




SOBRECARGAR LA JAULA




PERMITIR EL INGRESO A LA ZONA DE ACUÑADURA CON SEÑALES DE PESTAÑO

# Peligros en EL EQUIPO "GRUA"



CINTURÓN DE SEGURIDAD  
EN MAL ESTADO




FALTA DE CHEQUEO  
DE GASES



SIN ALARMA DE RETROCESO



NEUMÁTICOS  
EN MAL ESTADO



FALTA DE MANTENCIÓN



FALTA SISTEMA DE  
BLOQUEO



EQUIPO SIN VIDRIO, REJILLA  
PROTECTORA O ESPEJO



EQUIPOS SIN CUÑAS



SENSORES DE TELESCÓPICO  
EN MAL ESTADO



EQUIPOS DE EXTINCIÓN  
DE INCENDIO  
EN MAL ESTADO



CABINA SUCIA



SIN NÚMERO  
DE IDENTIFICACIÓN



Peligros en  
EL EQUIPO  
"JAULA"




SIN TECHO




PISO EN MAL ESTADO




SIN CADENA DE SUJECIÓN



SIN APOYA MANOS



SIN RING DE SEGURIDAD



BANDEJAS HECHIZAS



SOLDADURAS DEFICIENTES




MATERIALES SUELTOS DENTRO  
DE LA JAULA




PERFILES CON CORROSIÓN  
O DOBLADOS



SIN ÉMBOLOS DE PROTECCIÓN  
SUPERIOR E INFERIOR



# Peligros en LA FRENTE DE TRABAJO



DESORDEN EN EL ÁREA



ÁREA SIN ILUMINACIÓN



FRENTE CON AGUA



SUELO CON MARINA



FALTA VENTILAR




No CONFINAR EL ÁREA





Peligros en  
EL PERSONAL  
QUE ACUÑA  
EN JAULA




ACUÑAR BAJO ROCA SUELTA



NO ESTAR EN CONDICIONES FÍSICAS




EVALUACIÓN INADECUADA DEL TERRENO



CONSUMIR DROGAS



UTILIZAR ACUÑADOR INADECUADO



MALA COORDINACIÓN CON EL OPERADOR



ACUÑAR SOBRE SUELO IRREGULAR



NO COMPLETAR HPT, AST  
O TARJETA 5 PASOS



NO CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA  
TRABAJO EN ALTURA







ACUÑAR EN 90°




SALTAR DE LA JAULA




USAR BANDEJAS DENTRO DE LA JAULA




NO TENER LA JAULA PEGADA AL TECHO




ACUÑAR CON EL CUERPO FUERA DE LA MALLA PROTECTORA




EXPONER EL CUERPO FUERA DE LA JAULA




NO USAR MALLA AL TECHO DE LA JAULA



ACUÑADOR SIN GOMA PROTECTORA



NO USAR ARNÉS O COLA DE SEGURIDAD







DESVIARSE DE LA SECUENCIA CORRECTA AL ACUÑAR

Peligros en  
EL PERSONAL  
QUE ACUÑA A  
NIVEL DE PISO



NO COMPLETAR HPT, AST  
O TARJETA 5 PASOS





ACUÑAR MUY CERCA DE OTRO TRABAJADOR



ACUÑAR BAJO ROCA SUELTA



NO ESTAR EN CONDICIONES FÍSICAS



ACUÑAR BAJO EFECTOS DE DROGAS, ALCOHOL O PSICOTRÓPICOS



ACUÑAR SIN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ACUÑAR FUERA DE LA ZONA FORTIFICADA




NO RESPETAR SEÑALÉTICAS



INGRESAR A ÁREAS SIN ACUÑAR



NO HACERSE VISIBLE



DESVIARSE DE LA SECUENCIA CORRECTA AL ACUÑAR

# Peligros DESPUÉS DE LA ACUÑADURA




DEJAR PLANCHONES ABIERTOS QUE NO SE  
PUDIERON BOTAR MANUALMENTE SIN DAR AVISO  
NI CONTINAR EL ÁREA



DEJAR EQUIPO EN SECTOR NO  
AUTORIZADO, NO DAR LA VUELTA DEL  
PERRO, NO INSPECCIONAR EL EQUIPO  
Y NO COMPLETAR REPORT

## Conclusión

No existe una meta de producción que justifique exponerte al peligro, Lamentablemente yo seguiré ahí pero recuerda que depende de ti no convertirme en un accidente. El respeto por la vida es el arma más poderosa para eliminarme



# REFLEXIÓN de un PARÁSITO

A veces me pregunto, si los humanos  
son capaces de entenderme,

Los Peligros estamos en el Trabajo,  
el tránsito, y en el hogar.  
Algunos somos difíciles de detectar  
pero otros muy fáciles.

Un Peligro pequeño puede causar  
un gran daño y muchas veces ni siquiera  
tratan de identificarnos!

Yo ya no quiero hacerles daño, quiero  
descansar, pero lamentablemente seguiré  
acompañándolos por eso les pido que piensen  
en mí cada vez que ejecuten un trabajo.

Esto es lo único que puedo hacer para  
no seguir haciendo daño, el resto depende de  
ustedes, Actúen sobre sus conductas !!!!



Constructora Gardilcic Presenta

# El Parásito Peligro



Yo Soy Peligro, tu me conoces, Solo que prefieres no recordarme, tu y yo mantenemos una estrecha relación, la misma que mantengo con la raza humana desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún lugar de tu cabeza Sin importar el daño que te cause, es decir, Soy un parásito. Al principio fue divertido, tu irresponsabilidad me alimentaba y en cada accidente me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir una cosa, ayúdame a morir.



*Nuestra misión es construir*